

AR4400 NANO HBN LP VAPEN OLJA

AR4400 hBN LP utnyttjar hexagonal Bornitrid för dess låga friktionskoefficient på 0,15 till 0,70 och dess överlägsna egenskap att sammanfoga sig med metall.

Det är ett överlägset smörjmedel och erbjuder ett utmärkt skydd mot korrosion. När vapnet är rent kommer AR4400 upprätthålla det och förebygga att bly och kol ansamlas.

Det skapar en torr och hård film. (Luktfri, tyngre viskositet, beige färg).

AR4400 erbjuder samma prestanda som AR4200 men utan tillsatt lösningsmedel.

Utvecklad med hexagonal nano Bor Nitrat (hBN) - specifikt utvald pga sin exceptionella friktions reducerande egenskap och likheterna den delar med metallegeringar.

AR4400 gör det enkelt att rengöra vapnet efter det rengjorts en första gång, den har ingen lukt och är inte giftigt.

hBN formulan bildar en hård och torr film som fyller i alla ojämnheter och skapa en nästintill friktionsfri pipa som motstår kol, koppar, och bly avlagringar.

Egenskaper/Fördelar

- 🔥 Smörjer och bevarar
- 🔥 Senaste inom nanoteknik som utnyttjar hexagonal Bornitrid
- 🔥 Bildar en hård , torr yta och ger extremt låg friktion
- 🔥 Stoppar korrosion
- 🔥 Stoppar kol , bly och koppar avlagringar
- 🔥 Ökar hastigheten
- 🔥 Underlättar rengöringen av vapen



Bruksanvisning

Steg 1

Fukta en putsplapp med några droppar AR4400 LP. Dra igenom pipan 15 -20 gånger.

Använd långa långsamma drag, det garanterar att du får fullständig täckning igenom hela pipan. Låt AR4400 LP verka i 15 minuter eller mer, torka sedan pipan torr.

Steg 2

Ta en torr putsplapp och dra igenom pipan återigen för att få bort överflödigt medel och få en superfin, torr och slät yta.

AR4400 LP bildar en torr och hård film som fyller alla ojämnheter för en nästintill friktionsfri pipa som motstår kol, koppar och krut avlagringar. Hexagonal Bor Nitrid motstår smuts och fukt.

För avtryckare

För att smörja vapnets avtryckare, rengör den först med ett avfettningsmedel för att avlägsna fett och smuts.

Applicera några få droppar till det berörda området, detta kommer bidra till att hålla avtryckaren smidig, mjuk och konsekvent

För andra delar av vapnet

Se till att vapendelen är ren och fri från all kol, krut, koppar och bly avlagringar.

Applicera ett par droppar AR4400 LP på en putsplapp och torka på berörd del.

Låt verka i 15 minuter eller mer för att låta delen absorbera den hexagonala Bornitriden.

Torka sedan delen torr och montera tillbaka den.

För att rengöra en del efter användning, torka av delen med en putsplapp och för svåra eller svåråtkomliga ställen använd en liten borste, se till att återigen applicera AR4400 LP för att upprätthålla skydd och smörjning.

OBS: Applicera inte flera lager på varandra. Ett tunt lager är allt som behövs.

Bör omskakas ordentligt innan användning.

Tillgängliga volymer

20 ml flaska

100 ml flaska

5 liters dunk

20 liters dunk

208 liters trumma